

СПРАВКА
выполненных работ по договору № 01/443-Д18 от 10.01.2018г.
между ООО «Энерго Трансфер» и ООО «Энерго Пром Сервис»
за сентябрь 2020г.

№ п/п	Инвен. № (РУ-6 кВ)	№ п/ст	Наименование работ	№ протокола	Примечание	
1	2	3	4	5	6	
1.	5140193	11	Тек. ремонт оборудования	№ 276 от 12.09.2020		
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.1	№ 1014 от 12.09.2020		
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.3	№ 1015 от 12.09.2020		
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.4	№ 1016 от 12.09.2020		
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.5	№ 1017 от 12.09.2020		
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.8	№ 1018 от 12.09.2020		
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.10	№ 1019 от 12.09.2020		
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.11	№ 1020 от 12.09.2020		
			Проверка схемы АВР	№ 1013 от 12.09.2020		
			Испытание ошиновки секции №1	№ 1021 от 12.09.2020		
			Испытание ошиновки секции №2	№ 1022 от 12.09.2020		
			Тек. ремонт концевых воронок	№ 139 от 12.09.2020		
	Проверка контура заземления	№ 1023 от 12.09.2020				
	1370168	1997815	11	Тек. ремонт трансформатора Т-1	№ 277 от 12.09.2020	
				Проверка после тек. ремонта трансформатора Т-1	№ 1025 от 12.09.2020	
Тек. ремонт трансформатора Т-2				№ 278 от 12.09.2020		
1997815	1997816	11	Проверка после тек. ремонта трансформатора Т-2	№ 1026 от 12.09.2020		
			Тек. ремонт трансформатора Т-3	№ 279 от 12.09.2020		
			Проверка после тек. ремонта трансформатора Т-3	№ 1027 от 12.09.2020		
2.	1530510	19	Тек. ремонт оборудования	№ 286 от 19.09.2020		
			Испытание ошиновки РУ-6кВ	№ 1109 от 19.09.2020		
			Тек. ремонт концевых воронок	№ 143 от 19.09.2020		
			Проверка контура заземления	№ 1112 от 19.09.2020		
	1284640	19	11	Тек. ремонт трансформатора Т-1	№ 288 от 19.09.2020	
				Проверка после тек. ремонта трансформатора Т-1	№ 1110 от 19.09.2020	
				Испытание трансформаторного масла на «пробой» тр-тора Т-1	№ 1147 от 06.10.2020	

1	2	3	4	5	6
3.	1530070	9	Тек. ремонт оборудования	№ 297 от 26.09.2020	
			Испытание ошиновки РУ-6кВ	№ 1116 от 26.09.2020	
			Тек. ремонт концевых воронок	№ 151 от 26.09.2020	
	13100019056		Проверка контура заземления	№ 1122 от 26.09.2020	
			Тек. ремонт трансформатора Т-1	№ 298 от 26.09.2020	
	13100019055		Проверка после тек. ремонта трансформатора Т-1	№ 1119 от 26.09.2020	
			Тек. ремонт трансформатора Т-2	№ 299 от 26.09.2020	
		Проверка после тек. ремонта трансформатора Т-2	№ 1120 от 26.09.2020		
4.	1360350	84	Тек. ремонт оборудования	№ 289 от 19.09.2020	
			Испытание ошиновки РУ-6кВ	№ 1107 от 19.09.2020	
			Тек. ремонт концевых воронок	№ 145 от 19.09.2020	
	1286490		Проверка контура заземления	№ 1113 от 19.09.2020	
			Тек. ремонт трансформатора Т-1	№ 291 от 19.09.2020	
			Проверка после тек. ремонта трансформатора Т-1	№ 1111 от 19.09.2020	
			Испытание трансформаторного масла на «пробой» тр-тора Т-1	№ 1146 от 06.10.2020	
5.	1530150	15	Капитальный ремонт фид.2	№ 275 от 09.09.2020	
			Проверка РЗА после капитального ремонта фид.2	№ 1001 от 10.09.2020	
6.	1424307	7а	Тек. ремонт трансформатора Т-2	№ 294 от 24.09.2020	
			Проверка после тек. ремонта трансформатора Т-2	№ 1100 от 25.09.2020	
			Тек. ремонт концевых воронок в камере тр-ра Т-2	№ 148 от 24.09.2020	
7.		56	Тек. ремонт трансформатора Т-2	№ 296 от 24.09.2020	
			Проверка после тек. ремонта трансформатора Т-2	№ 1098 от 25.09.2020	
			Испытание трансформаторного масла на «пробой» тр-тора Т-2	№ 1104 от 28.09.2020	
			Тек. ремонт концевых воронок в камере тр-ра Т-2	№ 150 от 24.09.2020	

1	2	3	4	5	6
8.	1002480	7А	Тек. ремонт оборудования секции фид.46	№ 273 от 02.09.2020	
			Тек. ремонт оборудования секции фид.55	№ 274 от 09.09.2020	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.2	№ 996 от 03.09.2020	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.3	№ 997 от 03.09.2020	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.4 (55)	№ 998 от 03.09.2020	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.5	№ 999 от 04.09.2020	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.7	№ 1000 от 04.09.2020	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.10	№ 1003 от 10.09.2020	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.13	№ 1004 от 10.09.2020	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.14	№ 1005 от 10.09.2020	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.15	№ 1006 от 10.09.2020	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.16	№ 1007 от 11.09.2020	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.17	№ 1008 от 11.09.2020	
			Проверка схемы АВР секции №1	№ 1057 от 03.09.2020	
			Проверка схемы АВР секции №2	№ 1002 от 10.09.2020	
			Испытание ошиновки секции №1	№ 995 от 03.09.2020	
			Испытание ошиновки секции №2	№ 1009 от 11.09.2020	
			Тек. ремонт концевых воронок секции №1	№ 137 от 31.08.2020	
			Тек. ремонт концевых воронок секции №2	№ 138 от 07.09.2020	
			Проверка контура заземления	№ 1010 от 11.09.2020	
9.	1997172	31	Тек. ремонт трансформатора Т-1	№ 285 от 16.09.2020	
			Проверка после тек. ремонта трансформатора Т-1	№ 1075 от 18.09.2020	
			Тек. ремонт концевых воронок Т-1	№ 142 от 16.09.2020	
	1998428		Тек. ремонт трансформатора Т-2	№ 307 от 29.09.2020	
			Тек. ремонт концевых воронок Т-2	№ 155 от 29.09.2020	
			Проверка контура заземления	№ 1079 от 18.09.2020	

1	2	3	4	5	6			
10.	1998796	12в	Тек. ремонт трансформатора Т-1	№ 284 от 16.09.2020				
			Проверка после тек. ремонта трансформатора Т-1	№ 1074 от 18.09.2020				
			Тек. ремонт концевых воронок Т-1	№ 141 от 16.09.2020				
	1998797		Тек. ремонт трансформатора Т-2	№ 306 от 28.09.2020				
	Тек. ремонт концевых воронок Т-2		№ 154 от 28.09.2020					
			Проверка контура заземления	№ 1078 от 18.09.2020				
11.	1002480	7Б	Тек. ремонт оборудования секции фид.66	№ 292 от 23.09.2020				
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.18	№ 1084 от 24.09.2020				
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.20	№ 1086 от 24.09.2020				
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.23	№ 1087 от 24.09.2020				
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.24	№ 1088 от 24.09.2020				
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.25	№ 1089 от 24.09.2020				
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.26	№ 1090 от 24.09.2020				
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.27 (66)	№ 1091 от 24.09.2020				
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.29	№ 1092 от 24.09.2020				
			Капитальный ремонт фид.19	№ 293 от 23.09.2020				
			Проверка РЗиА после капитального ремонта фид.19	№ 1085 от 24.09.2020				
			Проверка схемы АВР секции ф.66	№ 1083 от 24.09.2020				
			Испытание ошиновки секции №2	№ 1096 от 25.09.2020				
			Испытание в/в кабеля п/ст 7Б ф.27-п/ст 297 ф.66	№ 1095 от 25.09.2020				
			Тек. ремонт концевых воронок секции фид.66	№ 147 от 21.09.2020				
			Проверка контура заземления	№ 1101 от 25.09.2020				
			12.	1997215А	25н	Тек. ремонт трансформатора Т-1	№ 304 от 28.09.2020	
				1997215Б		Тек. ремонт трансформатора Т-2	№ 281 от 15.09.2020	
	Проверка после тек. ремонта трансформатора Т-2	№ 1073 от 18.09.2020						
1997258	Тек. ремонт трансформатора ТСН-1	№ 282 от 15.09.2020						
	Проверка после тек. ремонта трансформатора ТСН-1	№ 1072 от 18.09.2020						
1997261	Тек. ремонт трансформатора ТСН-2	№ 305 от 28.09.2020						

1	2	3	4	5	6
12..	1997216	25н	Тек. ремонт секции фид.Д-7	№ 280 от 16.09.2020	
			Тек. ремонт секции фид.Г-11	№ 303 от 30.09.2020	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.1	№ 1060 от 17.09.2020	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.5	№ 1061 от 17.09.2020	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.7	№ 1062 от 17.09.2020	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.9	№ 1063 от 17.09.2020	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.11	№ 1064 от 17.09.2020	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.13	№ 1065 от 17.09.2020	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.15	№ 1066 от 17.09.2020	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.17	№ 1067 от 17.09.2020	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.19	№ 1068 от 17.09.2020	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.21	№ 1069 от 17.09.2020	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.29	№ 1070 от 17.09.2020	
			Испытание ошиновки секция №1	№ 1071 от 18.09.2020	
			Проверка схемы АВР секции №1	№ 1059 от 17.09.2020	
			Испытание в/в кабеля п/ст 25н ф.7 – п/ст 130 ф.Д-7	№ 1081 от 18.09.2020	
			Проверка контура заземления	№ 1077 от 18.09.2020	
			Тек. ремонт концевых воронок секции ф.Д-7	№ 140 от 14.09.2020	
			Тек. ремонт концевых воронок секции ф.Г-11	№ 153 от 28.09.2020	

Технический директор
ООО «Энерго Трансфер»

А.В. Шевцов

Отчет по выполненной работе за сентябрь 2020 года
по договору технического обслуживания №02-52/77 от 13.01.2015г.

№ п/п	Наименование агрегатов и электрооборудования	Вид работы
	ПГВ-1	
1	Силовой тр-р №1 – 63000кВА с питающим кабелем	Техническое обслуживание
2	Силовой тр-р №2 – 63000кВА с питающим кабелем	Техническое обслуживание
3	Силовой тр-р №3 – 6300кВА с питающим кабелем	Техническое обслуживание
4	Силовой тр-р №4 – 6300кВА с питающим кабелем	Техническое обслуживание
5	Силовой тр-р СН №1 – 160кВА с питающим кабелем	Техническое обслуживание
6	Силовой тр-р СН №2 – 160кВА с питающим кабелем	Техническое обслуживание
7	Силовой тр-р СН №3 – 40кВА с питающим кабелем	Техническое обслуживание
8	Силовой тр-р СН №4 – 40кВА с питающим кабелем	Техническое обслуживание
9	Реактор №1 трансформатора №1	Техническое обслуживание
10	Реактор №2 трансформатора №2	Техническое обслуживание
11	Шинный мост трансформатора №1	Техническое обслуживание
12	Шинный мост трансформатора №2	Техническое обслуживание
13	Сборные шины I секции	Техническое обслуживание
14	Фид. №3 – резерв	Техническое обслуживание
15	Фид. №5 – ЦРП-1А яч. 46	Техническое обслуживание
16	Фид. №7 – трансформатор №3 6300кВА	Техническое обслуживание
17	Фид. №9 – п/ст 43 яч.1 – I секц.	Техническое обслуживание
18	Фид. №11 – п/ст 33 яч. 77 – II секц.	Техническое обслуживание
19	Фид. №13 – п/ст 40 яч.16 – II секц.	Техническое обслуживание
20	Фид. №15 – п/ст 46 тр-р №3	Техническое обслуживание
21	Фид. №17 – ввод тр-ра №1 – I секц. МВ	Техническое обслуживание
22	Фид. №19 – ввод I секц. – разъединитель	Техническое обслуживание
23	Фид. №21 – п/ст 22 яч.32	Техническое обслуживание
24	Фид. №23 – п/ст 41 яч.24	Техническое обслуживание
25	Фид. №25 – тр-р напряжения I секц.	Техническое обслуживание
26	Фид. №27 – Секц. выключатель I-II секц.	Техническое обслуживание
27	Фид. №29 – Секц. разъединитель I-II секц.	Техническое обслуживание
28	Фид. №31 – тр-р напряжения II секц.	Техническое обслуживание
29	Фид. №33 – ЦРП-7 яч. 18 II секц.	Техническое обслуживание
30	Фид. №35 – п/ст 40 яч.19 – I секц.	Техническое обслуживание
31	Фид. №37 – ЦРП-6 яч.10 – II секц.	Техническое обслуживание
32	Фид. №39 – п/ст 49 тр-р №1	Техническое обслуживание

33	Фид. №41 – ввод тр-ра №2 – II секц.	Техническое обслуживание
34	Фид. №43 – разъед. тр-ра №2	Техническое обслуживание
35	Фид. №45 – тр-р СН №2 – 160кВА, НОМ-6	Техническое обслуживание
36	Фид. №47 – п/ст 33 яч. 4 – I секц.	Техническое обслуживание
37	Фид. №49 – трансформатор №4 6300кВА	Техническое обслуживание
38	Сборные шины II секции	Техническое обслуживание
39	Сборные шины III секции	Техническое обслуживание
40	Фид. №4 – п/ст 46 тр-р №2	Техническое обслуживание
41	Фид. №6 – п/ст 49 тр-р №2	Техническое обслуживание
42	Фид. №8 – ЦРП-7 яч. 1	Техническое обслуживание
43	Фид. №10 – резерв	Техническое обслуживание
44	Фид. №12 – -РУ-6кВ ДППТУ- (печь2) СПЦ-4	Техническое обслуживание
45	Фид. №14 – п/ст 46 КТП-2 тр-р №1	Техническое обслуживание
46	Фид. №16 – п/ст 33 яч. 15 – II секц.	Техническое обслуживание
47	Фид. №18 – ЦРП-6 яч. 13 – I секц.	Техническое обслуживание
48	Фид. №20 – тр-р напряжения III секц.	Техническое обслуживание
49	Фид. №22 – ввод тр-ра №1 – III секц.	Техническое обслуживание
50	Фид. №24 – разъед. ввода тр-ра №1 – III секц.	Техническое обслуживание
51	Фид. №26 – тр-р СН №1 160 кВА, НОМ-6	Техническое обслуживание
52	Фид. №28 – СМВ III-IV секц.	Техническое обслуживание
53	Фид. №30 – Секц. разъединитель III-IV секц.	Техническое обслуживание
54	Сборные шины IV секции	Техническое обслуживание
55	Фид. №32 – тр-р напряжения IV секц	Техническое обслуживание
56	Фид. №34 – п/ст 41 яч. 7 – I секц.	Техническое обслуживание
57	Фид. №36 – п/ст 43 яч. 22 – II секц.	Техническое обслуживание
58	Фид. №38 – п/ст 42 яч. 4 – II секц.	Техническое обслуживание
59	Фид. №40 – ЦРП-1А яч. 24	Техническое обслуживание
60	Фид. №42 – п/ст 33 яч. 49 – III секц.	Техническое обслуживание
61	Фид. №44 – ввод тр-ра №2 – IV секц.	Техническое обслуживание
62	Фид. №46 – разъединитель ввода тр-ра №2 IV секц.	Техническое обслуживание
63	Фид. №48 – резерв	Техническое обслуживание
64	Фид. №50 – п/ст 22 яч. 10	Техническое обслуживание
65	РУ-10 кВ Фид. №52 – тр-р №3 – 6300кВА НТМИ	Техническое обслуживание
66	Фид. №54 – ввод ПГВ-2 ф.51	Техническое обслуживание
67	Фид. №56 – тр-р СН №3 40кВА	Техническое обслуживание
68	Фид. №51 – тр-р СН №4 40кВА	Техническое обслуживание
69	Фид. №53 – ввод ПГВ-2 ф.20	Техническое обслуживание
70	Фид. №55 – тр-р №4 6300кВА НТМИ	Техническое обслуживание
71	Щит 0,2 кВ I секц.	Техническое обслуживание
72	Щит 0,2 кВ II секц.	Техническое обслуживание
73	КВУ № 1,2,3,4	Техническое обслуживание
74	Насос откачки воды	Техническое обслуживание
75	Вентилятор №1 – подвал	Техническое обслуживание
76	Вентилятор №2 – РУ-6кВ	Техническое обслуживание
77	Вентилятор №3 – реакторн. №1	Техническое обслуживание
78	Вентилятор №4 – реакторн. №2	Техническое обслуживание
79	Силовая сборка 0,4кВ	Техническое обслуживание

80	Щит освещения, сеть освещения	Техническое обслуживание
81	ШАОТ №1	Техническое обслуживание
82	ШАОТ №2	Техническое обслуживание
83	Сеть заземления	Техническое обслуживание

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Главный энергетик
АО «Металлургический завод
«Электросталь»



ЗАКАЗЧИК

Генеральный директор
ООО «Энерго Пром Сервис»

